


# Stadt Hofheim am Taunus Verkehrsentwicklungsplan Hofheim und Marxheim

## Bestand Radrouten (Stand Juli 2008)

Hessisches Radrouten-Netz:

-  Hauptstrecke
-  Nebenstrecke
-  Kreis-Radverkehrs-Netz
-  städtische Routenführung




**VORABZUG**



Radverkehrsangebot

-  Radweg - Rad-/Gehweg
-  Feldweg/landwirtschaffl. Weg (teilweise unbefestigt)
-  Tempo 30-Zone (nach StVO Ausweisung von separaten Radverkehrsanlagen nicht notwendig)
-  Kreisverkehr
-  Lichtsignalanlage (LSA)
-  Fußgängerschutzanlage (FSA)
-  Querungshilfen
-  Einfahrt verboten; "Radfahrer frei"
-  Einbahnstraße; "Radfahrer in Gegenrichtung frei"
-  Einbahnstraße (nur Fahrradrouten)
-  Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h
-  Fahrradroute

**VORABZUG**



Mängelkataster Radverkehr


N1 - N4 Mängel im Norden

M1 - M9 Mängel im Mittelteil

S1 - S9 Mängel im Süden  
(Hofheim Süd und Marxheim)

? Knotenpunkt befindet sich derzeit  
im Umbau,  
keine Mängelbewertung auf  
Grundlage der Planung

**VORABZUG**



- N1 fehlendes Radwegeangebot (Reifenberger Straße)
- N2 fehlendes Radwegeangebot (nördliche Niederhofheimer Straße), fehlende Wegweisung
- N3 fehlendes Radwegeangebot (Nordring)
- N4 fehlende Wegweisung

- M1 fehlendes Radwegeangebot (Zeilsheimer Straße)
- M2 Ungünstige Wegeföhrung (Querung Ostendstraße)
- M3 fehlende bzw. irreföhrende Wegweisung
- M4 falsche Zielföhrung (Route endet in Sackgasse)
- M5 Wegeverbindung nicht für Radfahrer nutzbar
- M6 Anbindung Rathaus ungünstig, keine Querungshilfe vorhanden
- M7 keine Weiterföhrung des bestehenden Radweges
- M8 Unterföhrung: schlechte Sichtbeziehungen, nicht ausreichende Wegebreiten und Kurvenradien
- M9 unklare Situation, Querung der Hattersheimer Straße ermöglichen
- M10 fehlendes Radwegeangebot (Hattersheimer Straße und Rheingaustraße)
- M11 Wegeföhrung über Treppenanlage
- M12 Einbahnstraße ohne Freigabe für den Radfahrer in Gegenrichtung

- S1 fehlendes Radwegeangebot (südlische Rheingaustraße)
- S2 fehlende Wegweisung
- S3 fehlende Weiterföhrung des Radweges (Querung)
- S4 fehlendes Radwegeangebot (Heinrich-Weiß-Straße)
- S5 keine Querungshilfe vorhanden
- S6 keine Querungshilfe vorhanden
- S7 fehlende Wegweisung, keine Querungshilfe vorhanden
- S8 keine Querungshilfe vorhanden
- S9 Treppenanlage äußerst unkomfortabel