




Mängelkataster Fußverkehr
Untersuchungsgebiet gesamt

Bestand:

-  Fußgängerschutzanlage (FSA)
-  Fußgängerüberweg (FGÜ)
-  Querungshilfe

n1 - n3 Mängel im Norden

 Mängel in Kernstadt (Bild 8.1)

s1 - s14 Mängel im Süden
(Hofheim Süd und Marxheim)

 Knotenpunkt befindet sich derzeit im Umbau, keine Mängelbewertung auf Grundlage der Planung

VORABZUG

